



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Singaraja Seririt No - Telp. (0362)23022

Website: <https://bpbd.bulelengkab.go.id>, Email : bpbd@bulelengkab.go.id

Nomor : 360/ 41 /BPBD/I/2022
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Perihal : Laporan Bencana Alam

Singaraja, 12 Januari 2022
Kepada :
Yth. Bapak Bupati Buleleng
Cq. Bapak Sekretaris Daerah
Kabupaten Buleleng
di –
Tempat

Bersama ini kami laporkan kejadian bencana alam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, pukul 15.00 Wita telah terjadi hujan deras disertai angin kencang di seputaran daerah Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan terjadinya beberapa bencana, sebagai berikut :

1. Pohon Tumbang di Desa Ume Anyar

Sumber Informasi : Warga Masyarakat
Jenis Pohon : Pohon Santen
Ukuran Pohon : Diameter 50 Cm dengan tinggi 11 meter
Lokasi Kejadian : Desa Ume Anyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
Akibat yang ditimbulkan : Tertutupnya badan jalan dan mengganggu akses lalu lintas
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pemangkasan dan pembersihan pohon sehingga jalan terbuka dan bisa dilalui oleh para pengendara.
Tim Yang Atensi : TRC Regu II
Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda
Sarana Prasarana : 1 unit chainsaw besar, 2 unit chainsaw sedang,
2 unit chainsaw kecil
Kerugian : Nihil

2. Pohon Tumbang di Desa Nagasepaha

Sumber Informasi : Kepala Dusun Dajan Margi Desa Nagasepaha
Jenis Pohon : Pohon Jati Belanda
Ukuran Pohon : Diameter 30 Cm dengan tinggi 15 meter
Lokasi Kejadian : Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
Akibat Yang Ditimbulkan : Tertutupnya akses jalan di perbatasan Desa Nagasepaha menuju Dusun Taman Sari, Desa Padang Bulia.
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pemangkasan dan pembersihan pohon sehingga jalan terbuka dan bisa dilalui oleh para pengendara.

Tim Yang Atensi : TRC Regu II dan Masyarakat Setempat.
Sarana Prasarana : 1 kotak peralatan, 1 unit chainsaw sedang, 1 unit chainsaw kecil, 1 Jirigen bensin, 1 botol oli.
Kerugian : Nihil.

3. Tanah Longsor di Desa Bontihing

Sumber Informasi : Camat Kubutambahan
Lokasi Kejadian : Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
Akibat Yang ditimbulkan : Pohon tumbang jenis durian dengan diameter 20 cm, jebolnya saluran irigasi subak Kudungan dan menimpa rumah Warga
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pembersihan dan pemangkasan pohon.
Tim Yang Atensi : TRC dan Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda
Sarana Prasarana : Tali, 2 unit sekop, 1 unit chainsaw sedang, 1 unit chainsaw kecil, 1 unit chainsaw besar, 1 kotak peralatan, 1 jirigen bensin.
Kerugian : Ditafsir kurang lebih Rp. 8.000.000,-

4. Banjir Di Seputaran Wilayah Kabupaten Buleleng

Sumber Informasi : Warga Masyarakat
Lokasi Kejadian : Kota Singaraja, Desa Panji, Desa Bakti Seraga, Jln. Pulau Lombok, Desa Pejarakan, Desa Sumberkima, Desa Penyabangan, Desa Sanggalangit, Desa Patas, Desa Sumber Klampok.
Akibat yang ditimbulkan : Tergenangnya air di seputaran rumah warga dan jalan raya sehingga mengganggu aktifitas masyarakat.
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan assessment dengan hasil banjir tersebut diakibatkan saluran air yang kecil sehingga tidak menampung debit air yang terlalu besar dan ketinggian banjir mencapai setinggi lutut orang dewasa, penyerahan terpal dan matras.
Tim Yang Atensi : Kabid Kedaruratan dan Logistik

TRC PB
Aparat desa setempat.

Kerugian : Adapun kerugian yang ditimbulkan, meliputi :

- a) Di Desa Sanggalangit 2 rumah masih terendam air , saluran air jebol dan 5 rumah terdampak
- b) Desa Sumberkima 15 rumah terdampak
- c) Desa Sumber Kelampok akses jalan utama segara rupek terdampak banjir, ada 2 titik senderan jebol, titik 1 panjang 30 meter dan titik 2 panjang 15 meter
- d) Desa Pejarakan 1 rumah a/n. Pak Sutono Panjang 20 meter tembok penyengker jebol.
- e) Desa Musi 1 rumah a/n. Ketut Sudarnita yang tergerus aliran sungai

5. Tanah Longsor di Desa Tejakula

Sumber Informasi : Perbekel Desa Tejakula
Lokasi Kejadian : Banjar Tengah, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng
Akibat yang ditimbulkan : Kerusakan lahan warga.
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan assessment
Tim Yang Atensi : TRC Regu I dan Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda, penyuluh lapangan, dari Dinas Kehutanan.

6. Tanah Longsor di Desa Sambangan

Sumber Informasi : Polsek Sukasada dan Perbekel Desa Sambangan.
Lokasi Kejadian : Jalan Desa Sambangan menuju Desa Panji, Sebelah Barat Kantor Desa Sambangan
Akibat yang ditimbulkan : Menutup akses jalan menuju Desa Panji
Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng Melaksanakan pembersihan sehingga akses jalan bisa dilalui kembali.
Tim Yang Atensi : TRC Regu II
Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda
TNI, Polri, Damkar, PUTR
Aparat Desa Sambangan
Sarana Prasarana : 1 unit mobil Panter, 1 unit mobil serbaguna, 1 unit chainsaw kecil, 1 unit chainsaw besar, 2 unit cangkul, 1 tali, 1 kotak peralatan, 1 jirigen bensin, 1 botol oli.
Kerugian : Nihil

7. Bangunan dan Jalan Jebol di Desa Pejarakan

Sumber Informasi : Camat Gerokgak
Lokasi Kejadian : Sekolah TK Nurul Islam dan jalan masuk ke Pura Segara

Rupek, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak.

Akibat yang ditimbulkan : Tembok sekolah jebol dan tergerusnya jalan

Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pendataan dan Assessment.

Tim Yang Atensi : Kabid Kedaruratan dan Logistik
TRC PB
Aparat desa setempat.

Kerugian : Akses jalan utama segara rupek terdampak banjir, ada 2 titik senderan jebol, titik 1 panjang 30 meter dan titik panjang 15 meter
TK Nurul Islam tembok penyengker jebol sepanjang 20 meter.

8. Longsor di Desa Kubutambahan

Sumber Informasi : Camat Kubutambahan

Lokasi Kejadian : Jalan menuju Pura Gambur Anglayang, Sebelah Timur lapangan Desa Kubutambahan.

Akibat yang ditimbulkan : Menutup akses jalan

Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pendataan dan Assessment.

Tim Yang Atensi : TRC Regu I dan Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda

9. Pohon Beringin nyangkut di Bendungan

Sumber Informasi : Warga Masyarakat (Made Kardana)

Lokasi Kejadian : Jalan Jempol, Kelurahan Banyuning

Akibat yang ditimbulkan : Menghalangi aliran sungai

Tindakan/Penanganan : Tim TRC-PB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng melaksanakan pembersihan dan pemangkasan pohon.

Tim Yang Atensi : TRC Regu 1 dan Pejabat Fungsional Penata PB Ahli Muda

Sarana Prasarana : 2 unit chainsaw sedang, 2 unit cangkul, 2 unit sekop, 1 kotak peralatan

Kerugian : Nihil



LAMPIRAN DOKUMEN

1. Pohon Tumbang di Desa Ume Anyar



2. Pohon Tumbang di Desa Nagasepaha



3. Tanah Longsor di Desa Bontihing



4. Banjir di Seputaran Wilayah Kabupaten Buleleng



5. Tanah Longsor di Desa Tejakula



6. Tanah Longsor di Desa Sambangan



7. Bangunan dan Jalan Jebol di Desa Pejarakan



8. Longsor di Desa Kubutambahan



9. Pohon Beringin nyangkut di Bendungan

